

LEGENDA

-
- interier podkrovia
- P₃ - skladba škriplých podhľadov
- SDK - tritikla neziestaná (nesondované)
 - Prarozbuzňava (predpoklad - nesondované)
 - Konstrukcia rotnu podhľad - oceľové pozinované profily (predpoklad - nesondované)
 - Zapletenie v rámci podhľad - minerálna vlna (trubky a typ - neziestaná, podotone nesondované)
 - Nepřístupný nevýkurovaný priestor zadbeňčného podstretšťa
 - Ochodnami podstretšťa fólia (podotone nesondované)
 - Látovanie a kontrolátovanie (podotone nesondované)
 - Štréšňa krytina - beľonová škriplá - podobne nesondované

- Vb** – skladyb zvislych bodov či stien viklerov - veľký výber bytov a vikler nad schodiskom (trojuholník styku s exteriérom nad úrovňou strešnej krytiny)

-
- Diagram illustrating the roof structure and interior components:
- interiér** (interior)
 - podkrovia** (attic)
 - Va** (wooden beam)
 - maľba zvyšých bočných sien** (paint on the raised side walls)
 - malých vikárov byrov** (small window openings of the house)
 - (trouchník) stĺpy s exstériom nad úrovňou strešnej krytiny** (trouchník columns with exterior above the roof level)
 - SDK - hrubá neizistená (nesondované)** (SDK - rough, non-insulated (non-sounded))
 - Pravozábranná (predpoklad - nesondované)** (Fire-resistant (assumed - non-sounded))
 - Konštrukčná rošňa SDK obkladu - oceľové pozinkované** (Structural roof of the SDK cladding - galvanized steel)
 - profily (predpoklad - nesondované)** (profiles (assumed - non-sounded))
 - Zateplenie tv konštrukčnej steny - minerálna vlna** (Insulation of the structural wall - mineral wool)
 - (hrubý a typ - neizistené, podobne nesondované)** (rough and type - non-insulated, similarly non-sounded)
 - Nosná konštrukčná zvyšek steny medzi krovovon** (Load-bearing structural remaining wall between the roof trusses)
 - konštrukciou - predpoklad drevený** (construction - assumed wooden)
 - rošňa - hrubá a neizistená (nesondované)** (roof - rough and non-insulated (non-sounded))
 - Ochranná podstrešná fólia (predpoklad - nesondované)** (Protective under-eave foil (assumed - non-sounded))
 - na zvyško** (on the remaining part)
 - Latovanie (predpoklad - nesondované)** (Lathing (assumed - non-sounded))
 - na zvyško** (on the remaining part)
 - Čaloplošné opticko zvazenie steny (podobne nesondované)** (Acoustic insulation of the wall (similarly non-sounded))
 - Exteriér** (exterior)

	Tel
--	-----

Skutkové okná - plastové, farba rámu biela, izolačné dvoj-sklo

Skúrkové strešné okná - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesonďované)

Skruková střešní krytina - betonová skridla (predpoklad systém BRAMAC)

Skúlkové sitné dazdové zliaby a zvodový poznkovany plech + itaer

Objekti iina liessely dieskozvou

krutina - škrdla je s drevitým povrchem

- Skutkové murivo stien (tehlobloky - palénice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad)
podrobné nesondované - určené predpokladom

-  - Skutkové komínové teleso, využívané pre odvod spálín z plynových kotlov z bytov v etradnom bloku bytového domu nariadený komínový systém (podrobná časť)

Osk - Skutkové komínové výdychy cez fasádu, využívané pre odvod spalín z bytov v krajných blokoch budov (dovnu - ventilační rozvody) - uloženie blízko podlažia nasadené

Sta - Satelity a TV antény bytov, kotvené na fasáde + káblové rozvody vedené viditeľne po fasáde objektu

BZ - Skutkový bleskozvod - 4 x zvod viditeľne po fasáde + spodná chránička z L-profilu

DZ - Skutkové strešné dažďové zvody - vedenie viditeľné po fasáde - oceľový pozinkovaný plech + náter - kruhový prierez cca 120 mm

parapety plast – farba biela, (podrobné nesondované)

Ozm - Záhradkové madlo okna - oceľové + náter (podrobne nesondované)

 - Požiarňy hydrant (podrobne nesondované)

 - Skutkové zateplenie podkrovných priestorov (podhlady, škriminy) - minerálna vlna (hrúbka a typ nezávislé) - podrobne nesondované

Wp - Skrutkový vlez do podstrešia - rozmer 700 x 1000 mm, prístup prikladacím rebrňkom - podrobné nesondované

- Skutkové stresné okná - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesondované)
 - nameryný rozmer (po hranách SDK podlažadu) ŠxV = 720 x 1150 mm, celkový rozmer podľa pôvodnej PD 940 x 1400 mm - rozmer je nutné overiť po obházení konštrukcie podlaží!

Sz - Skutkové strešné dazďové žlaby - vedené viditeľne po rímse strechy, kožené hakmi - oceľový pozinkovaný plech + náter - polkruhový prierez cca 150 mm


- Obrys striech objektu

Upozornenie:

- jednotlivé konštrukcie objektu neboli podrobne a celoplošne sondované, nie je možné určenie ich presných materiálových, statických charakteristík, taktiež nie je možné určenie technického stavu jednotlivých konštrukcií
- rozmery a výškou úroveň sú kólované s možnou odchýlkou, nakoľko nebolo možné realizovať dokonalé zametanie objektu (merané bez lešenia a látok)

* Táto projektová dokumentácia je spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v žiadnom prípade nenahrádza realizáciu dokumentácii ! Súčasťou tejto projektovej dokumentácie nie je projektová dokumentácia jednotlivých profesií (elektrik a podobne...), spracovaný je i projekt požiarnej ochrany - nutná je koordinácia s touto časťou PD !

* Táto projektová dokumentácia je vypracovaná vlastným názvom jej spracovateľa, jej šírenie, edícia a kopírovanie je povolené iba na základe súhlasu jej spracovateľa !

#0,000		- úroveň skutkovej výnimky, čísel podlažný základná bytového domu = cca +0,430 m od terénu v mieste vstupu do objektu	
		KANCELÁRIA PRE ARCHITEKTÚRU, KONSTRUKČIA A STATIKU Ing. Stanislav Mikovčík a kol., ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca, e-mail: architekta@centrum.sk Tel.: 093 8 539 902	
Suplen :	PD pre vydanie SP	Projektant: ARCHEKTA, s.r.o., ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca	
Datum :	06 / 2022	Investor: obec Zborov nad Bystricou	
Profesia :	ARCHITEKTÚRA	Názov stavby : Obnova a zateplenie bytového domu s. č. 702 v Zborove nad Bystricou	
Miera :	1:75	Miesto stavby : Zborov nad Bystricou s.č. 702, okres Čadca kat. úz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)	
Obsah výkresu :		4. NP (podkrovie) - skutkový stav	
		č. v. 06	