

LEGENDA

- Skutkové múrivo sien (tehlobloky - pálené tvárnice Setra, Porotherm a pod... - predpoklad)
podrobne nesondované - určené predpokladom
- Kom

- Skutkové komínové teleso, využívané pre odvod spaľn z plynových kotlov z bytov
v strednom bloku bytového domu - neizistený komínový systém (podrobne nesondované - určené predpokladom)
- Skutkové ŽB konštrukcie - stropy (montované napr. systém PREMAC a pod...), vence privlaky - predpoklad (nesondované) druh a trieda betónu, spôsob vystuženia, druh a trieda ocele neboli sondované
- Skutkové zákládové konštrukcie - betón - predpoklad (nesondované), hĺbka založenia neizistená druh a trieda betónu, prípadné vystuženie, druh a trieda ocele neboli sondované
- Zemná pláň (rastlý terén) - predpoklad - dostatočná únosnosť
- Sž

- Skutkové strešné dažďové žľaby - vedené viditeľne po rímse strechy, kotvené hákmi - oceľový pozinkovaný plech + náter - polkruhový prierez cca 150 mm
- Dz

- Skutkové strešné dažďové zvody - vedené viditeľne po fasáde - oceľový pozinkovaný plech + náter - kruhový prierez cca 120 mm
- Skutkové okná, plastový rám bielej farby + presklenie izolačné dvojtklo, vonkajšie parapety plech, vnútorné parapety plast - farba biela, (podrobne nesondované)
- Ozm

- Zábradľové madlo okna - oceľové + náter (podrobne nesondované)
- odka

- Skutkové odvetranie kanalizácií nad strešnú krytinu - plastové potrubie (Ø neizistený) nad krytinou ukončené hlavicom - podrobne nesondované, poloha a počet orientáciu, techn. stav neizistený
- Vp

- Skutkový vlez do podstrešia - rozmer cca 700 x 1000 mm, prístup príkladím rebríkom - podrobne nesondované
- Och-b

- Skutkový okapový chodník - betón (monolit) hrúbka cca 150 mm - podrobne nesondované
- Och-pl

- Skutková spevnená plocha pred bytovým domom - betónový povrch - podrobne nesondované
- Skutková strešná krytina - betónová škridľa (predpoklad systém BRAMAC)
Skutkové strešné dažďové žľaby a zvody - oceľový pozinkovaný plech + náter
Odstrešia strechy - debnené - drevo (pero+drážka) + náter - podrobne nesondované, hrúbka neizistená

Poznámka:

- Skutková fasáda - omietka jemné zrnó - farebná kombinácia - svetlá a tmavá zelená
- Objekt má riešený bleskozvod
- Objekt má čiastočne riešené strešné snehové zachytávače
- krytina - škridľa je s drsným povrchom
- Skutkové strešné okná - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesondované)

±0,000

- úroveň skutkovej vnútornej čistej podlahy záďveria bytového domu = cca +0,430 m od terénu v mieste vstupu do objektu

<div><div><div><div></div><div>ARCHEKTA</div></div><div><div>KANCELÁRIA PRE ARCHITEKTÚRU</div><div>KONŠTRUKCIE A STATIKU</div><div>Ing. Stanislav Mikovčák a kol., ul.17.novembra 2868, 022 01 Čadca, e-mail : archekta@centrum.sk Tel. : 0918 539 962</div></div></div><div><div>Projektant:</div><div>ARCHEKTA, s.r.o.</div><div>ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca</div></div><div><div>Investor:</div><div>obec Zborov nad Bystricou</div></div></div>		Názov stavby : <div>Obnova a zateplenie bytového domu s. č. 702 v Zborove nad Bystricou</div>	
Stupeň:	PD pre vydanie SP		
Dátum:	06 / 2022		
Profesia:	ARCHITEKTÚRA	Miesto stavby : Zborov nad Bystricou s. č. 702, okres Čadca	
Mierka:	1:75	kat. úz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)	
Obsah výkresu :		Rez - skutkový stav	
		č. v. 08	