

## LEGENDA


- Skutkové muriwo sien (tehlobloky - pálené tvárnice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad) podrobne nesondované - určené predpokladom
- Skutkové komínové teleso, využívané pre odvod spalín z plynových kotlov z bytov v strednom bloku bytového domu - nezistený komínový systém (podrobne nesondované - určené predpokladom)
- Osk - Skutkové komínové výduchy cez fasádu, využívané pre odvod spalín z plynových kotlov z bytov v krajných blokoch bytového domu - potrebné (materiál nezistený) + ukončovacia hlavica - podrobne nesondované
- Sia - Satelity a TV antény bytov, kované na fasáde + káblové rozvody vedené viditeľne po fasáde objektu
- Bz - Skutkový bleskozvod - 4 x zvod viditeľne po fasáde + spodná chránička z L-profilu
- Dz - Skutkové strešné dažďové zvodý - vedené viditeľne po fasáde - oceľový pozinkovaný plech + náter - kruhový prierez cca 120 mm
- Vpr - Skutkové presrešenie vsupu - drevená pohľadová konštrukcia opatrená náterom + krytina bituménový šindel konštrukcia kotvená do muriva sien objektu (podrobne nesondované)
- Dzv - Skutkové dodatočné čističné zateplenie ŽB vencia nad 1. NP realizované ako oprava - predpoklad polysýren hrúbka nezistená cca 50 mm + povrch vo fasádnom lepidle (podrobne nesondované - určené predpokladom)
- Skutkové okná, plastový rám bielej farby + presklenie izolácie dvojoklo, vonkajšie parapety plech, vnútorné parapety plast - farba biela, (podrobne nesondované)
- Ozm - Zábradľové madlo okna - oceľové + náter (podrobne nesondované)
- Požiarly hydrant (podrobne nesondované)

## Upozomenie :

- jednotlivé konštrukcie objektu neboli podrobne a celoplošne sondované, nie je možné určenie ich presných materiálových, statických charakteristík, taktiež nie je možné určenie technického stavu jednotlivých konštrukcií - rozmery a výškové úrovně sú kótované s možnou odchýlkou, nakoľko nebolo možné realizovať dokonalé zameranie objektu (merané bez lešení a látok)
- \* Táto projektová dokumentácia je spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v žiadnom prípade nenahradza realizáciu dokumentáciu ! Súčasťou tejto projektovej dokumentácie nie je projektová dokumentácia jednotlivých profesií (elektro a podobne...), spracovaný je 1 projekt požiarnej ochrany - nutná je koordinácia s touto časťou PD !
- \* Táto projektová dokumentácia je výhradným vlastníctvom jej spracovateľa, jej šírenie, edícia a kopírovanie je povolené iba na základe súhlasu jej spracovateľa !

±0,000 - úroveň skutokovej vnútornej čistej podlahy záčveria bytového domu = cca +0,430 m od terénu v mieste vstupu do objektu

**Poznámka :**  
Skutková fasáda - omietka jemné zmo - farebná kombinácia - svetlá a tmavá zelená  
Skutkové okná - plastové, farba rámu biela, izolačné dvoj-síčo  
Skutkové strešné dažďové žiaby a zvodý - oceľový pozinkovaný plech + náter  
Objekt má riešený bleskozvod

<div><b>KANCELÁRIA PRE ARCHITEKTÚRU, KONŠTRUKČIE A STAVITELSTVO</b> Ing. Stanislav Milkovčák a kol., ul.17.novembra 2868, 022 01 Čadca, e-mail : architektura@centrum.sk Tel. : 0918 539 962</div>		<b>Projektant:</b> ARCHEKTA, s.r.o. ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca	
<b>Stupeň:</b> PD pre vydanie SP		<b>Investor:</b> obec Zborov nad Bystricou	
<b>Datum :</b> 06 / 2022		<b>Názov stavby :</b>	
<b>Profesia:</b> ARCHITEKTÚRA		<b>Obnova a zateplenie bytového domu s. č. 702 v Zborove nad Bystricou</b>	
<b>Mierka :</b> 1:75			
<b>Obsah výkresu :</b>		<b>Miesto stavby :</b> Zborov nad Bystricou s. č. 702, okres Čadca kat. úz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)	
<b>2. NP - skutkový stav</b>		<b>č.v.</b>	
		<b>04</b>	