

LEGENDA


- Skutkové muriwo sien (tehlobloky - pálené tvárnice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad) podrobne nesondované - určené predpokladom
- Skutkové komínové teleso, využívané pre odvod spalín z plynových kotlov z bytov v strednom bloku bytového domu - nezistený komínový systém (podrobne nesondované - určené predpokladom)
- Osk - Skutkové komínové výduchy cez fasádu, využívané pre odvod spalín z plynových kotlov z bytov v krajných blokoch bytového domu - potrebné (materiál nezistený) + ukončovacia hlavica - podrobne nesondované
- Sia - Satelitny a TV antény bytov, koivené na fasáde + káblové rozvody vedené viditeľne po fasáde objektu
- Bz - Skutkový blekoskozvod - 4 x zvod viditeľne po fasáde + spodná chránička z L-profilu
- Dz - Skutkové strešné dažďové zvodý - vedené viditeľne po fasáde - oceľový pozinkovaný plech + náter - kruhový prierez cca 120 mm
- Skutkové okná, plastový rám bielej farby + presklenie izolácie dvojísklo, vonkajšie parapety plech, vnútorné parapety plast - farba biela, (podrobne nesondované)
- Ozm - Zábradľové nadlo okna - oceľové + náter (podrobne nesondované)
- Požiarňý hydrant (podrobne nesondované)
- Su-s - Skutkový sušiak prádla bytu - kovová konštrukcia koivená do sien muríva (podrobne nesondované)

Upozomenie :

- jednotlivé konštrukcie objektu neboli podrobne a celoplošne sondované, nie je možné určenie ich presných materiálových, statických charakteristík, taktiež nie je možné určenie technického stavu jednotlivých konštrukcií - rozmery a výškové úrovně si kórovavé s možnou odchýlkou, nakoľko nebolo možné realizovať dokonale zamernanie objektu (merané bez lešení a lávkov)
- * Táto projektová dokumentácia je spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v žiadnom prípade nenahradza realizáciu dokumentáciu ! Súčasťou tejto projektovej dokumentácie nie je projektová dokumentácia jednotlivých profesií (elektro a podobne...), spracovaný je i projekt požiarnej ochrany - nutná je koordinácia s touto časťou PD !
- * Táto projektová dokumentácia je výhradným vlastníctvom jej spracovateľa, jej šírenie, edícia a kopírovanie je povolené iba na základe súhlasu jej spracovateľa !

±0,000 - úroveň skutokovej vnútornej čistej podlahy záďveria bytového domu = cca +0,430 m od terénu v mieste vstupu do objektu

- Poznámka :**
- Skutková fasáda - omietka jemné zmo - farebná kombinácia - svetlá a tmavá zelená
 - Skutkové okná - plastové, farba rámu biela, izolačné dvoj-síclo
 - Skutkové strešné dažďové žiaby a zvodý - oceľový pozinkovaný plech + náter
 - Objekt má riešený blekoskozvod

<div>KANCELÁRIA PRE ARCHITEKTÚRU, KONŠTRUKČIE A STAVITELSTVO Ing. Stanislav Milkovčák a kol., ul.17.novembra 2868, 022 01 Čadca, e-mail : architekta@centrum.sk Tel. : 0918 539 962</div>		Projektant: ARCHEKTA, s.r.o. ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca	
Stupeň: PD pre vydanie SP		Investor: obec Zborov nad Bystricou	
Dátum : 06 / 2022		Názov stavby : Obnova a zateplenie bytového domu s. č. 702 v Zborove nad Bystricou	
Profesia: ARCHITEKTÚRA		Miesto stavby : Zborov nad Bystricou s.č. 702, okres Čadca kat. úz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)	
Mierka : 1:75			
Obsah výkresu : 3. NP - skutkový stav		č.v.	05